

**Retificação / reparação da placa led
FRIGORIFICOS FABRICO VESTEL**

Todas as placas de luz led que apareçam nos frigoríficos Vestel idênticas a esta e que não emitam luz, são para reparar.

A placa vem com defeito no fusível e este deve ser substituído por outro com auxílio de um ferro de soldar, de ponta fina.



Deverá ser solicitado o fusível, com o código: POS5254, por email, ou através da V/ conta no n/ site, informando qual o nr.º do PA.

Atentamente,
Miguel Magalhães

LIANA, LDA

Ligação Assistências Nacionais

Rua Joaquim Ferreiro, 70 ARM C 4435-297 Rio Tinto
Tlf – 225025742 Tlm – 934094094 Fax – 220161686

<https://liana.com.pt>

Horário: Seg a Sex – 9h00-13h00 e das 14h00-18h00

geral@liana.com.pt